KP50 打印软件及驱动安装步骤

1、安装 LabelStore

打开光盘找到 LabelStore 文件夹,打开文件夹 【二】 双击打开 LsInstall.exe 【二】 跳 出安装页面后点击下一步 【二】 下一步 【二】 点击关闭结束安装。

2、安装驱动

(1) XP 系统驱动安装

将 KP50 连接电脑 >> 自动跳出页面"欢迎使用找到新硬件向导" >> 点选从列表或指定位置安装(高级) >> 下一步 >> 勾选"在搜索中包括这个位置 >> 点击" 浏览"找到 XP 驱动程序文件 >> 下一步 >> 完成

(2) Win7 32 位系统驱动安装

3、批量打印

步骤 1、将需要进行批量打印的标签芯片装入手持机,然后在手持机上"新建"需要批量打印标签的模版,建好模版后点 "MENUE"键,保存该标签模版,命名该批量打印标签(名称如:"label1")点击"确定"保存完毕。

步骤 2、设置批量打印数据

用 Excel 表格编辑批量打印数据(横向单元格: A、B、C、D......方向为单个标签的打印行数,第1格为批量打印标签的第1行、第2格为批量打印标签的第2行,后面以此类推),(竖向单元格:1、2、3、4......方向为标签的个数,第"1"横向为第1枚标签、第"2"横向为第2枚标签,后面以此类推)。

编辑完毕后保存该批量打印标签 Excel 表格(注意:保存该文件的文件名必须编辑为格式如"<u>label1</u>-1.csv"格式,前面带下划线的文件名称部分要和在"步骤 1"中手持机上新建并保存的批量打印模版名称一样,后面不带下划线的名称部分统一用"-1.csv"这个格式保存)。

步骤 3、将手持机连接到电脑,打开 H 盘找到路径(H:\Kaima\batch)将在步骤 2 中保存的名为"<u>label1</u>-1.csv"的文件复制到"batch"文件件中,然后将该文件的后缀名改为".txt",关闭文件夹,拔出 USB 线,

结束。(所有英文均小写)

注意:文件名为 <u>label1</u>-1.csv 的批量打印文件的尺寸规格,只能对应步骤1中相应的装入手持机内的标签规格!

4、SD 卡应用

首先将 SD 卡接入电脑 ,打开 SD 卡后新建两个文件夹 ,文件名分别为 "batch" 和 "tag" (注意:文件名需要小写) 然后将做好的批量打印文件复制到 SD 卡中的 "batch" 文件夹里。SD 卡即可接入手持机使用。结束。